

江苏盐城化工厂爆炸已致 47 死 90 重伤！救治伤员 640 人，负责人被抓

14:42pm (澳洲东部时间) 更新:

最新消息：事故死亡人数上升到 47 人，重伤 90 人。

12:30pm 更新:

江苏响水爆炸共救治伤员 640 人，负责人被警方控制。

12:00pm 更新:

江苏盐城化工厂爆炸已致 44 人死亡，危重 32 人，重伤 58 人。

11:00am 更新:

截至今天凌晨 3 点，江苏盐城响水陈家港化工园区爆炸火势已被控制，消防共从现场搜救出 88 人，其中 12 人死亡。

10:30pm 更新:

江苏盐城化工园区爆炸已致 6 死 30 重伤，爆炸区域附近有多处住宅区和学校。医务人员称，患者在 40、50 人以上，多是外伤

早前报道:

3月21日14时许，江苏盐城市响水县陈家港镇化工园区内发生爆炸。





截至 17 时，现场仍有浓烟，明火未扑灭。周边建筑均有不同程度损毁，部分工人受伤，还有部分工人被困。各方救援力量已陆续赶到，现场救援正在进一步展开。

另据央视报道，目前已救出 31 名受伤人员，389 名消防指战员赶赴现场救援，现场仍有 7、8 个火点未扑灭。爆炸区域附近有多处住宅区和学校，其中一所幼儿园离事发现场直线距离仅 1.1 公里，爆炸已经导致部分孩子受伤，响水当地的医疗机构正在抓紧救治伤者。

另据媒体报道，响水乡嘉明医院的工作人员称，目前来该院就诊的患者在 40、50 人以上，“患者多是外伤，目前还没有遇到死亡的患者，部分患者正在进行转院。”内部人介绍称，爆炸可能是由于工人操作失误引起的。

涉事工厂情况

1.主要负责生产化学原料和化学制品

盐城响水陈家港天嘉宜化工厂地址在响水县陈家港化工集中区，该公司注册时间为 2007 年 4 月 5 日，法人代表为陶在明，注册资本 9000 万元人民币，目前在业主要负责生产化学原料和化学制品。

据北青报报道，119 接线员透露，此次发生爆炸的是该厂内一处生产装置，爆炸物质为苯。

天眼查 TianyanCha.com 都在用的商业安全工具 国家中小企业发展基金旗下 查公司 查老板 查关系 江苏天嘉宜化工有限公司 天眼一下 VIP会

官方信息 自主信息

公司背景 32 司法风险 11 经营风险 7 公司发展 0 经营状况 15 知识产权 5 历史信息 7

查看详情		查看详情		
注册资本 ①	9000万人民币	成立日期 ①	2007-04-05	评分 92
经营状态	在业	工商注册号 ①	320921000016382	
统一社会信用代码	913209216600938207	组织机构代码 ①	660093820	
纳税人识别号	913209216600938207	公司类型	有限责任公司	
营业期限	2007-04-05至2037-04-04	行业 ①	化学原料和化学制品制造业	
纳税人资质	增值税一般纳税人	核准日期	2017-03-26	
实缴资本	9000万人民币	人员规模	100-499人	
参保人数	160	登记机关 ①	响水县市场监督管理局	
注册地址 ①	响水县陈家港化工集中区 附近公司	英文名称	Jiangsu Tian Jia Yi Chemical Co.Ltd.	
经营范围 ①	间羟基苯甲酸、苯甲醚、对叔丁基氯化苯、氯代叔丁烷、KSS、间苯二甲、邻苯二甲、对苯二甲、1000t/a 三羟甲基氨基甲烷、500t/a 均三甲苯胺、100t/a 2,5-二甲基苯胺、300t/a 3,4-二氨基甲苯、300t/a 间二甲氨基苯甲酸、200t/a Mo, 500t/a 对甲苯胺、80t/a 3,5-二羟基苯甲酸、30400 t/a 1,3-二硝基苯制造并在厂区范围内销售本公司自产产品；副产品(不对外销售)：盐酸、亚硫酸钠(以上范围凭许可手续经营)；自产副产品硫酸在厂区范围内销售；化工设备、化工产品(农药和危险品除外)销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 收起			

2. 督导组曾曝光涉事工厂安全隐患，要求行政处罚

国家安全监管总局组织督导组于 2018 年 1 月对江苏省盐城等 5 市危险化学品安全生产工作进行了督查，其中江苏天嘉宜化工有限公司含隐患 13 项，包括生产装置操作规程不完善，缺少苯罐区操作规程和工艺技术指标；无巡回检查制度，对巡检没有具体要求；苯、甲醇装卸现场无防泄漏应急处置措施、充装点距离泵区近，现场洗眼器损坏且无水等。

(一) 江苏天嘉宜化工有限公司 (13项)

1.主要负责人未经安全知识和管理能力考核合格。
2.仪表特殊作业人员仅有1人取证,无法满足安全生产工作实际需要。
3.生产装置操作规程不完善,缺少苯罐区操作规程和工艺技术指标;无巡回检查制度,对巡检没有具体要求。
4.硝化装置设置联锁后未及时修订、变更操作规程。
5.部分二硝化釜的DCS和SIS压力变送器共用一个压力取压点。
6.构成二级重大危险源的苯罐区、甲醇罐区未设置罐根部紧急切断阀。
7.部分二硝化釜补充氢管线切断阀走副线,联锁未投用。
8.机柜间和监控室违规设置在硝化厂房内。
9.部分岗位安全生产责任制与公司实际生产情况不匹配,如供应科没有对采购产品安全质量提出要求。
10.现场管理差,跑冒滴漏较多;现场安全警示标识不足,部分安全警示标识模糊不清,现场无风向标。
11.动火作业管理不规范,如部分安全措施无确认人、可燃气体分析结果填写“不存在、无可燃气体”等。
12.苯、甲醇装卸现场无防泄漏应急处置措施。充装点距离泵区近,现场洗眼器损坏且无水。
13.现场询问的操作员工不清楚装置可燃气体报警设置情况和报警后的应急处置措施,硝化车间可燃气体报警仪无现场光报警功能。

现场情况

1. 爆炸现场

灌河北边的灌南居民区及学校窗玻璃被震碎无数。目前,当地消防已经赶到事故现场进行救援。据了解,此次爆炸暂未波及化工园区内其他工厂。

盐城市响水县、滨海县沿海地区是江苏沿海比较集中的化工产业带。爆炸园区地址,位于江苏陈家港化工园区位于镇区以西2公里处,占地面积10.05平方公里,设有化工生产区、生活服务区、污水处理区、化工危险品存放区四大功能区。

2.目击者:现场附近有幼儿园

家住连云港市堆沟镇的居民告诉北青报记者,他所在的堆沟镇在灌河北侧,灌河南侧就是陈家港化工园区。

“开始的时候有听到一声小的爆炸声,后来忽然传来一阵非常大的爆炸声,我们这儿周边房子的窗户玻璃都碎了,有的人家门都被冲坏了。”该目击者表示,他看到4个人因为被破碎的玻璃划伤,被送到医院。

另一位目击者告诉北青报记者,事发现场附近有学校和幼儿园,发生爆炸的化工厂附近现在比较混乱,有孩子在哭。封面新闻记者随后联系到现场的民众张先生。他说,

当时他所在的位置位于灌南县堆沟港镇，“爆炸时，都跟地震差不多了，声音很大。”他告诉记者，他当时坐在车上，车还跳动了一下。

3.救援情况

获知情况后，江苏省环保部门组织相关人员赶赴现场，同时立即调度盐城市、响水县两级生态环保部门，详细了解现场情况，协助指导应急处置工作。

事故发生后，响水县环境应急人员第一时间到达现场，截至 15 时 50 分许，现场火势已得到初步控制，生态环境部门已开展应急监测工作。

封面新闻记者下午 5 时了解到的最新消息，滨海县人民医院已经接到第一批转运来的 10 余名伤者。之后可能还有伤员陆续转送过来，滨海县人民医院已经全力投入医疗力量，内科、外科都已冲到一线，开始救援工作。

安全科普

1. 爆炸对人体有什么危害？

水源污染

首先，爆炸引起的泄漏，会造成相关物料泄漏。苯、对苯二胺等物质在泄漏后，有可能会对当地的水源造成危害，这是目前最需要关注的问题。

有毒气体

此外，苯的沸点低，挥发成气体后，会刺激眼睛、皮肤和呼吸道，引起头晕、倦睡、头痛、恶心、呼吸短促、皮肤眼睛发红，严重时神志不清。

扎伤炸伤

有不少民宅的玻璃被炸碎，人很可能被玻璃扎伤。

2. 该如何防护？

如果身在现场，最好身着防护服和防护手套，同时戴面罩。如果不幸吸入或接触，需要尽快接触新鲜空气，脱掉污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴。比较合理的救助方式，是将当地人尽可能迁移到出事点 10 公里以外的地区，避免遭受有毒空气的伤害。

与此同时，准备好洁净的水，在当地污染物被清理之前，不要饮用地表水。

取出你能够取出的玻璃。取出玻璃之后，马上着手止血。止血有很多种，对普通人来说，按压伤口是最有效，又最容易做到的办法。你可以拿毛巾、衣服等相对干净的织物折几叠后盖于伤口，然后再用力压住不松手。当然，这些织物越干净越好。特别推荐用卫生巾来覆盖伤口，一来相对干净，二来止血效果也很好。

如果被炸伤，应立即脱离热源，脱掉或剪掉衣服。用冷水对创面进行淋洗、冷敷、浸泡，或用包裹冰块毛巾等进行冷敷（不可将冰块直接敷在创面上），最常用且方便的是自来水。冷疗持续时间最好达到 20 分钟或至创面不感疼痛或疼痛显著减轻为止。冷疗可以起到降温、止痛和减轻局部肿胀的效果。

（文摘来源于：

https://view.inews.qq.com/a/TWF201903210086990A?uid=&chlid=news_news_top）